

新型コロナウイルスに対するカンディハウス製品のメンテナンスについて


カンディハウスではユーザーズガイドにてアルコールの使用は禁止事項として掲げていますが、「新型コロナウイルス対策としての除菌処置として、どんなものを選定すればよいのか？」の疑問に関する当社製品についての推奨除菌方法についてお知らせいたします。

※厚生労働省からの情報公開文書より

「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」の文中に0.05%程度の次亜塩素酸ナトリウム(キッチンハイターなどの漂白剤を薄めたもの)による除菌が有効であると記載されています。また、各地方自治体からもこれに倣った次亜塩素酸ナトリウムによる除菌方法、水溶液の作り方などが発表されています。

●アルコール除菌について

アルコール(エタノール)を含む除菌は、不具合が起きる可能性が高いため、推奨いたしません。



滴下放置をした場合は、上写真のように不具合が起きる可能性があります。

●推奨除菌方法

次亜塩素酸ナトリウム0.05%程度の水溶液に布を浸し、固く絞って表面を拭きます。その際液体が表面に残らないように注意が必要です。その後、水で浸した布を固く絞ってもう一度拭き直します。

※革(GR・KS)の場合、次亜塩素酸ナトリウム水溶液の液体が表面に残ってしまうと革が変質するため、必ず確実に拭き直しを行ってください。

※オイル塗装の場合、表面のワックス分が取れてしまうため、上記の除菌を繰り返すことにより水分が染みるようになってきます。水分が乾きづらくなってきた段階でオイルワックスによるメンテナンスを頻繁に行う必要があります。